

|  |
|--|
| <b>PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CUSTOS REPARO DO TELHADO DO CDL - DPE</b> |
|--|

| Item  | Descrição                       | Referência       | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Unidade              | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|---------------------------------|------------------|--------|---|---------|------------|----------------------|----------------|-------------|
| 3.2   | <b>REPARO DO TELHADO DO CDL</b> |                  |        |   |         |            |                      |                |             |
| 3.2.1 | PONTOS DE INFILTRAÇÃO           | SINAPI           | 39696  | Eliminação de pontos de infiltração constituídos por furos e pontos de fixação das telhas metálicas   | Un.     | 85         | m²                   |                |             |
| 3.2.2 | EXAUSTOR EÓLICO                 | <b>ORÇAMENTO</b> |        | Substituição de exaustores eólicos, em alumínio, com diâmetro aproximado de 600mm   | Un.     | 2          | Un.                  |                |             |
| 3.2.3 | TELHAS METÁLICAS                | SINAPI           | 97647  | Substituição de 03 (três) telhas metálicas, dimensões 9x2metros, espessura 0,43mm, mantendo ondulação das telhas do padrão do telhado                 | Un.     | 3          | m²                   |                |             |
|       |                                 | SINAPI           | 11029  |   |         |            | CJ                   |                |             |
|       |                                 | ORCE             | 10378  |   |         |            | m²                   |                |             |
| 3.2.4 | CUMEEIRAS                       | SINAPI           | 75220  | Revisão das fixações e vedações das cumeeiras de todo o telhado   | M       | 40         | m                    |                |             |
|       | ALGEROSAS                       | SINAPI           | 142    | Revisão das fixações e vedações das algerosas de todo o telhado   | M       | 30         | Unidade              |                |             |
| 3.2.5 | ALGEROSAS                       | SINAPI           | 94231  | Reposição de algerosas, corte 35mm  | M       | 16         | m                    |                |             |
|       |                                 | SINAPI           | 142    |   |         |            | Unidade              |                |             |
| 3.2.6 | CALHAS                          | SINAPI           | 94231  | Limpeza e reparo das calhas, revisão das fixações e vedações das calhas de todo o telhado   | M       | 80         | m                    |                |             |
|       |                                 | SINAPI           | 142    |   |         |            | Unidade              |                |             |
| 3.2.7 | REDE PLUVIAL                    | SINAPI           | 11709  | Revisão, desobstrução da rede de escoamento, diâmetro 150mm, verticalmente até o piso, seguindo até a rua também por tubulação de PVC a baixo do piso | M       | 20         | Unidade              |                |             |
|       |                                 | SINAPI           | 91791  |   |         |            | m                    |                |             |
|       | TELHADOR POR H                  | SINAPI           | 12869  | Montagem linha de vida e dispositivos de segurança, serviços em telhado, calhas e redes pluviais  | H       | 320        | h                    |                |             |
|       |                                 |                  |        |   |         |            | <b>TOTAL SEM BDI</b> |                |             |
|       |                                 |                  |        |   |         |            | <b>BDI – 22,12%</b>  |                |             |
|       |                                 |                  |        |   |         |            | <b>TOTAL COM BDI</b> |                |             |