



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

| | |
|-------------------|---|
| PROCESSO | 23/3000-0001114-7 |
| ASSUNTO | Análise de amostra de mobiliário fornecida pela empresa Belchair Comércio de móveis Ltda. |
| DATA | 05.outubro. 2023 |
| ELABORADOR | Arq. Marcus Escouto |

OBJETO:

Este parecer técnico contempla a análise realizada através de inspeção visual simples, da amostra de mobiliário oferecida pela empresa Belchair Comércio de móveis Ltda., referente ao **pregão eletrônico número 46/2023** face ao manual técnico de móveis da Defensoria Pública e edital publicado.

ANÁLISE TÉCNICA:

01) Cadeira Fixa Bordô Sem Braços - CF2 – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.



Rua Sete de Setembro n.666. Centro – Porto Alegre – RS Brasil – Cep. 90.010-190
 Telefone: (51) 3210-9392

Autor: Arq. Marcus Escouto
 Data: 05outubro2023

Pág: 1 / 6



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

| | |
|--|--|
| Fig. 01: Cadeira Fixa Bordô sem Braços - Amostra fornecida | Fig. 02: Cadeira Fixa Bordô sem Braços - Amostra fornecida |
|--|--|

02) Cadeira Giratória Bordô Com Braços – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.

| | |
|--|---|
|  |  |
| Fig. 03: Cadeira Giratória Bordô com Braços - Amostra fornecida | Fig. 04: Cadeira Giratória Bordô com Braços - Amostra fornecida |






Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

03) Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.



04) Cadeira Fixa Bordô de Polipropileno – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

05) **Longarina 2 Lugares Com Braços - L2** – Através de inspeção visual simples foi constatado que a fixação dos braços ocorre diretamente no compensado do assento, ao invés da placa de aço exigida pelo edital.




Fig. 11: Longarina 2 Lugares com Braços - L2 - Amostra fornecida



Fig. 12: Longarina 2 Lugares com Braços - L2 - Amostra fornecida





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

06) Longarina 3 Lugares Com Braços – L3 – Através de inspeção visual simples foi constatado que a fixação dos braços ocorre diretamente no compensado do assento, ao invés da placa de aço exigida pelo edital.



Fig. 13: Longarina 3 Lugares com Braços - L3 - Amostra fornecida




Fig. 14: Longarina 3 Lugares com Braços - L3 - Amostra fornecida





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

CONCLUSÃO:

Com base nas características passíveis de análise através de inspeção visual, foi constatado que os itens “Longarina 2 Lugares Com Braços - L2” e “Longarina 3 Lugares Com Braços - L3” **NÃO ATENDEM** às especificações do manual técnico de móveis da Defensoria Pública e descrição do edital 46/2023.

05. Outubro. 2023
Parecer requisitado

Arq. Marcus Escouto
DEAM / DPE

Luiz Carlos Souza
COORDENADOR DA UNIDADE DE
PATRIMÔNIO-DPE





23300000011147

Nome do documento: PAR-2023_10_06_Analise de mobiliario pregao 46_2023_Marcus.odt

| Documento assinado por | Órgão/Grupo/Matrícula | Data |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Marcus Vinicius De Mira Escouto | DEFPUB / UPROJ / 385971101 | 06/10/2023 11:10:17 |
| Luiz Carlos Souza | DEFPUB / UPATRIM / 292873601 | 06/10/2023 11:24:46 |

