
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESTRADA MORRO CARRARD – ETAPA 1

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Estrada Morro Carrard – Etapa 1, iniciando na estaca 0 (Lat.: 29°23'44.80"S; Long.: 51°22'39.01"O) até a estaca 0+860 (Lat.: 29°23'45.87"S; Long.: 51°22'13.56"O)



Foto 1: Início do trecho.



Foto 2: Vista geral do trecho. Estaca 0+100.



Foto 3: Vista geral do trecho. Estaca 0+200.




Foto 4: Vista geral do trecho. Estaca 0+300.




Foto 5: Vista geral do trecho. Estaca 0+400.



Foto 6: Vista geral do trecho. Estaca 0+500.



Foto 7: Vista geral do trecho. Estaca 0+600.




Foto 8: Vista geral do trecho. Estaca 0+700.



Foto 9: Vista geral do trecho. Estaca 0+800.




Foto 10: Final do trecho. Estaca 0+860.

ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

CREA/RS 143.409

São Vendelino, outubro de 2021.