

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pavimentação com bloco de concreto intertravado (PAVS) na Rua 21 – LOTE 01.

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Rua 21 – LOTE 01, São José do Hortêncio.



Foto 1: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+040



Foto 2: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+090



Latitude: -29°30'57"
Longitude: -51°14'46"
Tempo: 10-08-2023 15:47
Nota: Rua 21
0+095 - LD

Foto 3: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+095



Latitude: -29°30'58"
Longitude: -51°14'45"
Tempo: 10-08-2023 15:48
Nota: Rua 21
0+115 - LD

Foto 4: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+115



Foto 5: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+130 (lado direito)



Foto 6: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+170



Foto 7: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+170 (lado esquerdo)



Foto 8: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+210



Foto 9: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+250



Foto 10: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+273 (lado esquerdo)



Foto 11: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+300



Foto 6: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+317 (lado esquerdo)



Foto 13: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+340



Foto 14: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+370 (lado direito)



Foto 15: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+380



Foto 16: Rua 21 – Lote 01 - Estaca 0+395

Eng. Civil Zader Schmegel

CREA/RS 143.409

Portão, Março de 2024