

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres

Vistoria realizada em 12 de dezembro de 2024.

Este Relatório contém 45 páginas e é anexo ao Parecer Técnico de Vistoria Inicial

Imóvel analisado: Antiga sede CEEE,
situada na **Av. Silva Jardim 111 – Torres/RS.**

Elaborador: Manoel Tolotti ID.: 4603575

18 de dezembro de 2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)

Av. Silva Jardim

PASSEIO PÚBLICO




Imagem 01: Planta baixa do imóvel

TORRES (Av. Silva Jardim 111)	
AMBIENTE	ÁREA (m ²)
01	16,27
02	24,06
03	19,18
04	12,28
05*	30,46
06	12,26
07	5,29
08	5,65
09	3,09
10	35,03
11	10,63
12	14,50
Área útil total	188,7
Área total construída	222,87

Imagem 02: Tabela de Áreas

*área não verificada – sala trancada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 03: Fachada (noroeste)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 04: Ambiente 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 05: Ambiente 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 06: Ambiente 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 07: Ambiente 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 08: Rachadura Ambiente 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 09: Ambiente 03

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 10: Ambiente 03

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 11: Ambiente 04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 12: Ambiente 04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 13: Ambiente 06




Imagem 14: Ambiente 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 15: Ambiente 06



Imagem 16: Ambiente 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 17: Rachadura Ambiente 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 18: Ambiente 07



Imagem 19: Ambiente 07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 20: Ambiente 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 21: Ambiente 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 22: Ambiente 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 23: Ambiente 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 24: Rachadura Ambiente 10



Imagem 25: Fissuras Ambiente 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 26: Ambiente 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 27: Ambiente 12

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 28: Ambiente 12

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 29: Acesso Lateral

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 30: Acesso Lateral

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 31: Rachadura Muro (divisa sudoeste)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 32: Rachadura Muro (divisa sudoeste)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 33: Lateral / Fundos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 34: Lateral / Fundos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 35: Fachada Sudeste

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 36: Fnudos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 37: Muro Fundos (divisa sudeste)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 38: Muro de Divisa Sudeste (saturado)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 39: Muro de Divisa Sudeste (saturado)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 40: Solo Saturado (caixa esgoto)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 41: Fachada Sudeste

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 42: Fundos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 43: Fachada Sudeste

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 44: Rachadura (base da edificação)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 45: Rachadura (base da edificação)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 46: Rachadura (base da edificação)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 47: Rachadura Acesso Fundos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)



Imagem 48: Rachadura Acesso Fundos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imóvel Torres (Av. Silva Jardim 111)




Imagem 49: Entrada de Energia



Imagem 50: Rampa de Acesso