

ANEXO I

RELATORIO FOTOGRAFICO

Estudo Técnico Preliminar – Manutenção dos Abrigos de Passageiros de ônibus e Táxi

Foto 01



Chapa base e enrijecedores com sinais avançados de corrosão.

Foto 02



Cobertura de policarbonato desgastada e coluna metálica com oxidação.

Foto 03



Estrutura de fixação do acrílico com oxidação e corrosão. Acrílico totalmente danificado e removido.

Foto 04



Longarina principal tubular de fixação das terças com oxidação, corrosão e sinais de ruptura da solda.

Foto 05



Vista geral da foto 04

Foto 06



Cobertura de policarbonato totalmente degradada pelo tempo.

Foto 07



Elemento decorativo alusivo a “vindima” com corrosão e oxidação. Bancos sem o assente de madeira.

Foto
08



Chapa base sem enrijecedores com corrosão inclusive nos chumbadores. Reparo em tubo galvanizado sem totalidade de solda. Banco sem assento de madeira.

Foto 09



Telhas de polycarbonato danificadas. Fixação das terças tubulares da cobertura com corrosão e oxidação.

Foto 10



Chapa base comprometida e com corrosão nos chumbadores.

Foto 11



Novamente reparos de sem a totalidade da solda com matérias incompatíveis.

Foto 12



Vista geral dos elementos alusivos a “vindima”, bancos sem assentos de madeira e placas base corroídas.

Foto 13



Estrutura da cobertura totalmente comprometida com reforço improvisado. Soldas e elementos da cobertura corroídos. Cobertura substituída provisoriamente.

Foto 14



Chapa base e chumbadores corroídos.

Foto 15



Novamente chapa base com corrosão e reforços provisórios no enrijecedores.

Foto 16



Vista geral da cobertura e das chapas base com degradação.

Foto 17



Novamente colunas de sustentação das paradas e suas chapas base comprometida.

O relatório fotográfico foi auxiliado pelo servidor Sr. Rosimir F. Gonçalves.

Bento Gonçalves, 17 de maio de 2022.