

#### **ANEXO II - PROJETO TÉCNICO:**



#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN FONE/FAX (55) 3781-5236

#### MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

# MEMORIAL DESCRITIVO REFORMAS GERAIS CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO

Obra – Reformas Gerais na edificação em que se localiza o Centro de Cultura.

Localização - Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, Santo Augusto.

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a execução de Reformas Gerais na edificação em que se localiza o Centro de Cultura, no município de Santo Augusto/RS com área de intervenção aproximada de 160,00m².

#### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços de reforma no Centro de Cultura estão contemplados em planta esquemática e orçamento em anexo. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas brasileiras. A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Competirá à contratada fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinário e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. Será obrigatória a utilização de EPIs no canteiro da obra.

Qualquer dúvida na especificação e opção pelo uso de algum material equivalente, deverá se consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possível autorização da troca, após avaliação técnica da contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

Será de responsabilidade da empresa contratada, reforçar, adequar ou substituir seus recursos de equipamentos, máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos de proteção individual e coletivos, instalações ou pessoal, caso seja constatada a inadequação para a realização dos serviços.

O fornecimento, montagem e instalação dos equipamentos devem seguir as recomendações das normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergência entre as especificações deste memorial e as normas técnicas, prevalecerão aquelas contidas nas NBR's

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.590-000 – Santo
Augusto – RS

"NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

- 1 -





#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

## SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN FONE/FAX (55) 3781-5236

Os locais onde serão executados os serviços deverão ser sinalizados e isolados do acesso de pessoal não envolvido na obra.

#### 2. DEMOLIÇÕES

A calha existente entre a garagem do Centro de Cultura e a casa paroquial deve ser totalmente removida.

Para a instalação da nova calha é necessário que as telhas de aluzinc existentes na cobertura da garagem sejam completamente removidas e posteriormente reinstaladas.

As grades da divisa da garagem também deverão ser removidas.

#### 3. MURO DIVISA

A mureta que hoje recebe as grades de divisa, deverá ter sua face superior completamente limpa, com remoção de fungos e danos causados pelas intempéries. Ela irá receber um perfil "U" simples, com chapa dobrada de aço laminado de forma a cobrir completamente a face superior do muro bem como ser dobrada na lateral interna e externa do muro 2cm.

Após a colocação do perfil no sentido horizontal, devem ser colocados os perfis no sentido vertical, conforme projeto em anexo. Os perfis devem ser soldados tanto no perfil horizontal quanto nas estruturas metálicas que suportam a cobertura da garagem existente, para perfeita fixação.

Nos vãos dos perfis "U" deve ser executada alvenaria de tijolo cerâmico furado (14x19x29), E=14cm, na altura final de 1,70m. essa alvenaria deve ser devidamente chapiscada, emboçada e rebocada com material de qualidade, limpo, puro e nos traços e espessuras adequadas, contidas na planilha orçamentária.

Há também, neste muro de vedação, um bloco de tijolos de vidro incolores, nas dimensões contidas em projeto, que deverão ser devidamente assentadas e niveladas.

O respaldo do muro deverá ser feito com perfil "U" no sentido horizontal, nas mesmas dimensões dos demais.

Os perfis de aço deverão receber pintura alquídica de fundo antes da instalação e após a instalação deverão receber pintura esmalte brilhante, em no mínimo 2 demãos ou quantas forem necessárias para perfeito cobrimento, nas cores indicadas por esta fiscalização.

As paredes devidamente rebocadas e alisadas devem receber uma demão de fundo selador e no mínimo 2 demãos de tinta acrílica nas cores indicadas por esta fiscalização.

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.590-000 – Santo
Augusto – RS





#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

## SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN FONE/FAX (55) 3781-5236

É importante salientar que o muro antigo (existente) também receberá selador r pintura para que fique na mesma tonalidade da parte nova. A pintura nova será em toda a superfície de parede até o deposito existente.

O muro da divisa deve ser devidamente capeado em todo o seu comprimento (até o final da cobertura da garagem). O capeamento deve ter no mínimo 2cm de transpasse nas laterais interna e externa. As chapas devem ser ementadas com cola PU, a colocação de silicone não será aceita.

A calha nova deverá ocupar todo o espaçamento existente para a mesma, não será admitida calha com desenvolvimento menor que 50cm.

A agua pluvial deve ser conduzida pelo mesmo caminho existente, o condutor e conexões deverão ser de no mínimo 100mm.

Todos os tubos de queda e conexões deverão ser substituídos.

#### 4. SALA DOS INSTRUMENTOS

Conforme planta baixa, uma sala será executada na área interna da garagem, a referida deve ser executada alvenaria de tijolo cerâmico furado (14x19x29), E=14cm, na altura final da cobertura da garagem. Essa alvenaria deve ser devidamente chapiscada, emboçada e rebocada com material de qualidade, limpo, puro e nos traços e espessuras adequadas, contidas na planilha orçamentária. A sala possuirá parede imediatamente interna ao muro e também ao deposito existente.

As paredes devidamente rebocadas e alisadas devem receber uma demão de fundo selador e no mínimo 2 demãos de tinta acrílica nas cores indicadas por esta fiscalização.

Porta de alumínio, de abrir, tipo veneziana, com acabamento, com folha de 80cm x 2,10m de altura deverá ser devidamente instalada conforme localização no projeto técnico.

Janela, em alumínio, de correr, de 1,50x1,10m, com 2 folhas para vidros, com acabamento e vidro deve ser perfeitamente instalada e vedada.

Um bloco de tijolos de vidro incolores, nas dimensões contidas em projeto, que deverão ser devidamente assentadas e niveladas na parede que faz divisa com o depósito existente, ele deverá ser acima do telhado do depósito afim que permita a entrada de luz solar.

A partir do ponto mais próximo, deverá ser feita uma ligação de energia para lâmpada, interruptor e tomada para a sala. A ligação deverá ser de sobrepor e toda ela deverá ser executada dentro de eletroduto rígido.

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.590-000 – Santo
Augusto – RS



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO



### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

## SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN FONE/FAX (55) 3781-5236

#### 4. SALA DIRETOR DE ESPORTE E SALA INTERNA

Conforme dimensões contidas em planta baixa e altura a ser utilizada igual a existente in loco, deverá ser fornecida e instalada, divisória leve com núcleo colmeia, tipo "Eucatex", nas mesmas cores da divisória existente e porta de abrir de 80cm de largura. O vidro da divisória existente que ficará entre a sala existente e a sala nova deverá ser colocado na extremidade da sala nova e no lugar dele deverá ser colocado fechamento em divisória.

A alvenaria, conforme demarcada em planta baixa, deve ser removida, sem o uso de rompedor.

Após revida remoção, as paredes devem ser requadradas com massa única para posterior recebimento de 2 demãos ou quantas forem necessárias para perfeito cobrimento de pintura acrílica na cor da pintura já existente nas paredes internas da edificação.

No piso, deverá ser instalada soleira em mármore na largura da parede e no nível do piso existente.

Neste mesmo ambiente, deverá ser fornecida e instalada janela de alumínio, com folhas dde correr, de 2,00x1,10m, com 2 folhas para vidros, com acabamento e vidro deve ser perfeitamente instalada e vedada.

#### 5. COBERTURA EXTERNA

Trama de aço composta por tesouras de uma água deverão ser executadas na cobertura externa contida nos fundos da garagem. Os perfís de aço devem ser de no mínimo 5x5cm e devem ser fixados na parede da edificação a cada 92cm, conforme projeto em anexo. É importante observar o detalhe da tesoura para suportar a calha que será instalada na face externa.

Telhas de fibra de vidro transparentes de no mínimo E=6mm devem ser instaladas nas tesouras bem como rufo entre a parede da edificação e as telhas.

As tesouras receberão calha em chapa de aço galvanizado, bem como condutor pluvial e devidas conexões para conduzia a água até a saída existente.

#### 6. GARAGEM

Em toda a extensão da garagem, faz-se necessário fixar um perfil em aço para vedar o capeamento existente. O perfil deve ser parafusado a cada 40cm e vedado com PU em toda a sua extensão. O trabalho deve ser realizado por profissional capacitado e somente será aceito se for realizada perfeita vedação.

O sentido de abertura da porta que dá acesso da copa para a garagem deve ser modificado, ficando a porta de abrir para fora do ambiente copa.

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.590-000 – Santo Augusto – RS





### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

## SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN FONE/FAX (55) 3781-5236

Porta em alumínio, 0,90x2,20m, deve ser instalada na saída da copa/cozinha para a garagem. A porta deve ser venezianada e abrir 90°, ficando paralela a parede da edificação para não atrapalhar o fluxo.

O portão veicular da garagem está comprometido em relação a funcionalidade, para o perfeito funcionamento, o contratado deverá seguir exatamente os passos abaixo citados:

#### a) Substituição das Roldanas:

Remoção das roldanas existentes, que se encontram desgastadas e comprometendo o deslizamento suave do portão.

Instalação de novas roldanas, com dimensões e materiais adequados ao peso e tipo do portão, garantindo um movimento mais leve e silencioso.

#### b) Troca das Espias (Cabos de Aço):

Substituição das espias (cabos de aço) atuais por novas. A substituição se faz necessária devido desgaste natural do material, garantindo a segurança e a integridade do sistema de contrapeso do portão.

Serão utilizadas espias com a bitola e resistência adequadas para suportar a carga do portão.

#### c) Colocação de Controle de Tração na Porta:

Instalação de um sistema de controle de tração na porta. Este sistema visa otimizar o movimento do portão, prevenindo solavancos e garantindo um deslocamento mais uniforme e seguro.

O tipo de controle de tração a ser instalado será adequado às características do portão.

#### d) Colocação de Alumínio no Acabamento:

Será realizado o acabamento do portão com perfis de alumínio. Este procedimento tem como objetivo melhorar a estética do portão, conferindo um visual mais moderno, protegendo algumas áreas contra intempéries.

Os perfís de alumínio serão fixados de forma segura e alinhada.

#### e) Regulagem do Contrapeso do Portão:

Será realizada a regulagem do sistema de contrapeso do portão. O ajuste correto do contrapeso é crucial para garantir que o motor do portão opere de forma eficiente e sem sobrecarga, prolongando sua vida útil e assegurando um movimento equilibrado.

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.590-000 – Santo
Augusto – RS





### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

### SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN FONE/FAX (55) 3781-5236

A regulagem será feita de acordo com o peso atualizado do portão após as intervenções.

#### 7. SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão da obra, todas as imediações envolvidas na execução devem ser entregues limpas e sem nenhum resíduo gerado e todo o serviço executado deve ser entregue pronto para o uso. O recebimento de qualquer serviço somente se efetivará após inspeção e aprovação do fiscal.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros etc. fica reservado a ela o direito de determinar sua demolição, cabendo a empreiteira o ônus em refazer tais serviços, incluindo o pagamento dos materiais que por ventura forem danificados.

Santo Augusto, 10 de junho de 2025.


Arquiteta e Urbanista

CAU A 60482-8


SESUPLAN

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 - Fone: (55) 3781 - 5236 - e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com - CEP: 98.590-000 - Santo Augusto - RS











03-2025	26,43%	83,34%	40,36.76		TOTAL GERAL (R\$)	55.038,46	55.038,46	106,59	351,92	324,26	17.490,82	3.397,09	1.251,45	645,80	487,00	1.209,60	563,64	1.052,81	619,78	923,31	480,87	2.210,46	1.389,28	2351,82	683,91	*
DADOS DO ORÇAMENTO Date-Referência (SINAPI Porto Alegre)		Horista			TOTAL (R\$) MATERIAL	38.634,82	38.634,82	72,58	239,40	220,66	11.898,25	2.310,07	851,86	439,20	331,20	823,20	383,28	716,21	421,61	628,40	327,23	1.504,23	944,87	1.599,42	465,15	
Data-Referência (SIN	IQ8	Encargos sociais			TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	16.403,64	16,403,64	34,01	112,52	103,60	5.592,57	1.087,02	399,59	206,60	155,80	386,40	180,36	336,60	198,17	294,91	153,64	706,23	464,41	752,40	218,76	
					TOTAL UNITÁRIO (RS) (C/ BDI)			19'5	4,41	17,34		114,38	12,59	32,29	24,35	15,12	751,52	28,15	4,66	14,12	14,71	16,62	73,12	123,78	63,62	
					PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI)			3,82	3,00	11,80		87,77	8,57	21,96	16,56	10,29	511,04	19,15	3,17	9,61	10,01	11,31	49,73	84,18	43,27	
٥					PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI)			1,79	1,41	5,54		36,60	4,02	10,33	7,79	4,83	240,48	90'6	1,49	4,51	4,70	5,31	23,39	19,60	20,35	
Projeto de Reforma Centro de Cultura Prof. Benedito de Castro				NTÁRIA	ENCARGOS SOCIAIS			46,32%	46,32%	46,32%		46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	
of. Benedi	Augusto			PLANILHA ORÇAMENTÂRIA	BOI			26,43%	26,43%	26,43%		26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	
Projeto de Reforma Centro de Cultura Pr	Municipio de Santo Augusto			PLANILHA	QUANT			19,00	08,67	18,70		29,70	99,40	20,00	20,00	80,00	0,75	37,40	133,00	66,39	32,69	133,00	19,00	19,00	10,75	
Projeto de Centro de	Municipia				ONID			Σ	M2	M2		M2	KG	π	I	0	M3	M2	M2	M2	MZ	M2	2	M	M	
C					DESCHIĞĞO	TOTAL	ULTURA	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÁMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REGINOVEITAMENTO, AF_09/2023 - afestamento para retrada do caha	RENOÇÃO DE ALAMBADOS PARA CUADRAS PULISPOTIVAS, ESTAUTIBADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TILA DE ARAME GALVANIZADO, COM TILA DE ARAME GALVANIZADO, ESTA MANULA, ESTA DE ARAMETICA, AND		AVANAMA ESTIUTURA DE RICCOS CRÁMICOS LASUNOS, ESPESSORA DE 14 CM, UTILDADO COLHER DE PERRIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PIEPARIO EM BETONERIA, AF. 50/2023	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 150 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	SERNALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - instalação perfis	PEDREIRO (HORISTA) - PERFIS E TUCKO DE VIDRO	BLOCO / TBOLO DE VIDRO INCOLOR, CANTLADO / CADULADO, "19 X 19 X 8" CM / A X L X E]	ATICANASSA TRAÇO 1:3 JEM VOLLIME DE CIMENTO E AITER, GROSSA ÚMIDAS PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETOVERA 400 L. AF. 08/2019	MASSA ÜNICA, EM AIIGAMASSA TRAÇO 1.2.9 PIEDAIO MECÂNEG, APLICODA MANUALMENTE EMPAREDES INTERNAS DE AMBIBUTES CEM ASEA MAJOR QUE 10M², E - 10MM, COM TAUSCAS, AF_08/2024.	FUNDO SELADOR, ACHLICO, APUCAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_D4/2023 - muro interno e externo, até deposito exaltente		PHYTIRA CON TRITA ALQUIDICA DE ACADAMENTO GEMALITE SINTÉTICO BOLHANTE, AFLICADA A ROLO DU PINCEL SOBRE FOBRI. METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÁCA), AF_OLDODO	PHYTIAR LÄTEX ACRILICA PREMIUM, AFUCAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - muro externo e interno até denocito, existente	CALINCTOR CHAPLE BY DE GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 GAL NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AJ. (1) 72019 - capaminendo muro da divisa.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 50 CIA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AE_07/2019	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAI, DE ENCAMPRIMAMENTO, AS_06/3022	
					оыцо		CENTRO DE CULTURA SERVICOS PRELIMINARES	104801	97647	10401	MURO DIVISA	90168	40535	81108	4750	715	_		88485	100721	100704	0.000	94231	94228	89512	
					FONTE			SINAPI	SINAPI	SINAPI		SINAPI	SINAPI-I	SINAPI	SINAPH	SINAPIH	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SIMAPI	
					EVENTO			1	-													-			1	



	1																								0
	224,00	18.685,06	7.045,81	1.848,74	3.468,08	476,25	1,701,63	1.893,81	932,80	41,00	121,75	362,88	268,68	488,26	35,37	7.514,90	5.370,00	392,40	82,48	48,79	377,50	1.243,73	3.962,10	1.186,37	884,26
-	152,32	12.708,18	4.791,25	1.257,16	2.359,28	323,97	1.157,93	1.287,80	634,31	27,88	82,80	246,96	182,76	332,02	24,06	6.023,10	4.564,50	266,83	11,95	33,20	256,71	845,75	2,526,44	806,75	601,34
-	71,68	5.976,88	2,254,56	85,162	1.108,80	152,28	543,70	10'909	298,49	13,12	38,95	115,92	85,92	156,24	11,31	1.491,80	805,50	125,57	26,37	15,59	120,79	397,98	1.435,66	379,62	282,92
	26,00		114,38	751,52	28,15	99'6	16,65	1.127,27	565,33	20,50	24,35	15,12	22,39	488,26	35,37		5,370,00	133,47	28,15	16,65	130,17	565,333		90,91	67,76
-	38,08		77,78	511,04	19,15	3,17	11,33	766,55	384,43	13,94	16,56	10,29	15,23	332,02	24,06		4.564,50	90,76	19,15	11,33	88,52	384,43		61,82	46,08
Ī	17,92		36,60	240,48	00'6	1,49	5,32	360,72	180,90	95'9	7,79	4,83	7,16	156,24	11,31		805,50	42,71	00'6	5,32	41,65	180,90		29,09	21,68
	46,32%		46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	45,32%	46,32%		46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%		46,32%	46,32%
-	26,43%		26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	25,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%		26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%		26,43%	26,43%
	4,00		61,60	2,46	123,20	102,20	102,20	1,68	1,65	2,00	2,00	24,00	12,00	1,00	1,00		1,00	2,94	2,93	2,93	2,50	2,20		13,05	13,05
	OINIO		M2	M3	M2	M2	MZ	M2	M2	MZ	I	n	N	Э	>		CINID	M3	M2	MZ	M	M2		M2	M2
JOEING 90 GRAUS, PVC, SERER, ÁGUA PLUY. 100 MM, JUNTA	ритов	TRUMENTOS	VERYAMENTALINGTAIN OF BLOODS CRAMICOS MANINGSA, IESPESSURA DE ACRIL L'ILLEAMEN COLHER DE PÉRRERO E ANIMAMASSA DE ACSENTAMENTO COM PREPARIO EM BETCHÉRIA, AF, 59/2023 - Nº aré telhado esatlente	ANGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARETA GINOSSA ÚMIDA; PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONIDRA GOLL. AF_501/2019	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.23 PREPARO MECÁNICO, APUCADA MANUALMENTE DE PREDES RITERAS DE AMBIENTES COM ÁRIA MACINE QUE 180 <sup>22</sup> , E - 180M, COM TALISCAS. AF, 1937008.	DOR ACRELCO, APTICAÇÃO MANUAL EM PA 04/2023	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MAMUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	PORTA EM ALLINÁRIO DE ABRIR TPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMBINTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	MARICA DE ALUMÍNIO DE COMERICON 2 TOCHAS PARIA VIDEOS (AUGROS MARCELSOS), INTENTEN ESTRUCADO A AS CA, CACABRARTO COM ACETATO OU BRILANTE TROÇÃO COM PARAFISOS, SEM GAMBRIÇÃO ALIZAR, DOMERAGES 15011D CM, YERAÇÃO COM SILVODA, ESTACIONE COMPANHARICO - FORMECIMENTO E RETULAÇÃO AF. 1,170204	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM AÇO, 2 DEMÁOS, AF, 01/2021	PEDREIRO (HORISTA) - PERES ETJJOLO DE VIDRO	BLOCO / TIXOLO DE VIDIO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, "19 X 19 X B" CM (A X L X E)	ELETROGUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PAC, DA 20 MM (XY), APARENTE - FORNICIMI NTO 1 INSTALAÇÃO, AF 10/2022	COMPOSIGNO PRAMARITERO LE PORTO ELETRAÇÃO, COM PETROPOR PARALEIO. LE EDITO DE ELOMBOLIO. DE PETROPOR PARALEIO. LE EDITO DE ESCRIPCIO. TONADA, ESTROCOTO. CABO E QUEBRO, IEDA LUMINÁRIA E JAMPANA, AF. 117002	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W. FORNECIMENTO E INSTRUAÇÃO. AF 09/2024	SALA DIRETOR DE ESPORTE E SALA INTERNA	DIVISORALENE, THO "ELICATEX", MAK CORES DA ENSTENTE NO LOCAL, INCLUNION VIDRO, PORTA COM TOLHA DE ABRIB DE BOCIN E RETIRADA DO VIDRO ENSTEUTE PARA RECOLOCAÇÃO MA DIVISORIA NOVA.	DEMOUÇÃO DE ALVENARIA DE TUDLO MACIÇO, DE FORMA MAMUAL, SEM REAPROVETAMENTO, AF_08/2023	MASSA UNICA, EM ANGAMASSA TRAÇO 32.8 PREPAUO MECANCO, COLODA MANUALMENTE SA PARREES INTERNAS DE AMBENTES COM ÁREA MACOR QUE 10M1, E - 10M1M, COM TALISCAS. AC 93/2024	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APUCAÇÃO MANUAL EM PARIDES, DUAS DEMÁGAS, AF_OA/2021	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AJ 03/2020	JAMELA DE ALUANÍNO DE CODRETA COM 2 TOLI-AS PAÍRA VIDEROS. (VIDROSS AUTROLICOS), ANTENTEZ PESOLADOR DA 24 DE CAL, ACARAMENTO CODA ACETATO DO BRIDAMENTE TRAÇÃO COM PRARACITO, SEM GUARRIÇÃO, ACUELAN CENTRAMANICO. (VIDAÇÃO CORA MICERAL ESTEL DA SE CONTRAMANICO.) (PORSEDARETO DE RISTALAÇÃO. AC. 1170203	KTERNA	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIBRO E - O,6 MM, PANA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAKOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO (ÇAMENTO, AF_07)2019	THINANCE ACCOMPANTA PORTITIONS AND ATT Z. AGUS PRAYERS AND ACCOUNTS ACCOUN
	\$9584	SALA DOS INSTRUMENTOS	90108	87313	304958	88485	88489	91341	94570	102220	4750	71.5	95726	104478	103782	SALA DIRETOR	1	97624	304958	SEARS	98695	94570	COBERTURA EXTERNA	94449	92580
	SINAPI		SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI-I	SINAPI-I	SINAPI	SINAPI	SINAPI		Cotação	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI		SINAPI	SINAPI
	1		2	2	2	2	2	2	2	2	~	2	2	N	2			-	_					-	




_	2				and the same								
	603,28	897,41	222,78	168,00	6,250,61	129,16	78,607	780,92	2.232,00	2.398,66	174,00	178,20	10/06/2025
	410,28	610,31	151,52	53,76	4.706,51	87,84	482,87	531,19	1.517,77	2.086,84	118,50	121,20	cargos sociais ater Data: 1
	193,00	287,10	71,26	221,76	1.544,10	41,32	227,00	249,73	714,23	311,82	05,52	57,00	talhamento de en
	83,21	123,78	63,65	56,00		32,29	12,29	13,29	1.127,27	2.398,66	3,48	17,82	Pública, e que o de
	65'95	84,18	43,29	17,92		21,96	8,36	9,04	766,55	2.086,84	2,37	12,12	a Administração Felista.
	26,62	09'68	20,36	73,92		10,33	3,93	4,25	360,72	311,82	11/1	5,70	s adequada para
	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%		45,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	ara mão-de-of
	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%		26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	76,43%	26,43%	de esta a a deracão, p
	7,25	7,25	3,50	3,00		4,00	35,76	58,76	1,98	1,00	20,00	10,00	eRADO, sen indade da fe
	N	M	M	GIND		<b>±</b>	NG RG	KG	M2	GINO	M2		API desta ur
	RUPO EXTERNO/WIERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESERVOLVIMENTO DE SO CAL INCLUSO TRANSFORTE VERTICAL. AF_07/2019	TURO PVC, SÉBE R, ÁGUA PLUMAL, DN 100 MM, FORRECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMÍNHAMENTO. AF_06/2022	ACTING 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA BLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVANIS, AF_DG/2022		SERRALHEIRO COM ENCARSOS COMPLEMENTARES - instaloção perfil	PERFL. "U" SMANLES, I'M CHARA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	PERFL."U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (1,04 KG/M)	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GLARNIÇÃO, FINAÇÃO COM PARALISOS - SORNICIMINTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - 0,5042,30	MELHORIAS E AUSTES PORTÃO DA GARACEM	99814 ALTA PRESSÃO.	CONTRACT AND THE TOTAL THE PRODUCT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT AND THE CONTRACT OF THE CON	Declaro que os custos untários adocados atendem ao regime de contribuição por evidenciales hão DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encergos sociais atendem ao casa de contra porta de senda de contra no contra de contr
	100327	94228	89512		GARAGEM	88315	40535	40536	91341	2 CEBNECOC CON	99814	13001	rios adotadi
	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI		SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	Cotação	SINAPI	SINAPI	s custos unitá
	m	т	6	8		m	m	6	m	m		m	gauo dne o
	5.3	5.4	5.5	5.6	9	6.1	6.2	6.3	5.4	6.5	7.1	7.2	Dec

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 99967355 – e-mail: compras@santoaugusto.rs.gov.br – CEP: 98.590-000 – Santo Augusto – RS







Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 99967355 – e-mail: compras@santoaugusto.rs.gov.br – CEP: 98.590-000 – Santo Augusto – RS