



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO- QUADRA EMEF IRMÃO JERÔNIMO

A presente justificativa refere-se à quadra esportiva da **EMEF Irmão Jerônimo**, localizada na Rua Guilherme Giugno, Bairro Valverde.

Durante a vistoria, constatou-se que a quadra possui piso em madeira em estado precário de conservação, apresentando manchas, desgaste superficial e acúmulo de resíduos decorrentes do uso e da ação do tempo. Também foi verificado que a pintura da quadra se encontra deteriorada, com trechos desgastados e pontos onde a sinalização e a demarcação das áreas esportivas não estão mais visíveis, prejudicando a adequada utilização do espaço para a realização das atividades esportivas e escolares.

Para a execução de uma nova pintura da quadra, é necessário que a superfície de madeira esteja devidamente preparada e em condições adequadas para receber os produtos de acabamento. Dessa forma, faz-se necessário realizar previamente o tratamento do piso de madeira, contemplando o lixamento da superfície para remoção dos resíduos, manchas e partes deterioradas, seguido da aplicação de novo verniz, de modo a recuperar e proteger o piso.

Após a conclusão do tratamento e a adequada preparação da superfície, poderá ser realizada a nova pintura e demarcação da quadra através de serviço credenciado, garantindo melhores condições de acabamento, conservação, segurança e utilização do espaço pelos alunos e pela comunidade escolar.

Diante do exposto, o tratamento do **piso de madeira mostra-se necessário para possibilitar a adequada execução da nova pintura da quadra, bem como para contribuir com a recuperação e a conservação do espaço esportivo da escola.**

Abaixo, segue o relatório fotográfico, demonstrando as condições atuais e o aspecto do piso e da pintura da quadra da escola.



Imagem 1- Piso de madeira com manchas e desgastado




Imagem 2- Piso de madeira desgastado e sem demarcação da pintura



Imagem 3- Piso de madeira com manchas e sinais de deterioração, apresentando desgaste da superfície e ausência de trechos da sinalização da quadra.



Conforme demonstrado nas fotos anexadas, verifica-se que o piso da quadra necessita de tratamento, lixamento e envernizamento, a fim de recuperar e preparar adequadamente a superfície para, posteriormente, receber a nova pintura e sinalização.

Veranópolis, 24 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO**
Data: 24/09/2026 09:40:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Carolina Dal Ponte Favero
Assessora Técnica
CAU nº A152514-0