

Registros de Preços para Manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto-REP

LOTE 1 - HENRY												
Lote	Item	Quant.	Unidade	Especificação	FORNECEDORES					Média Unitária	Mediana Unitária	Média Total
					Roless	Pontotech	Idstore	Telleponto				
1	1	30	Unidade	Fonte Universal 14,5V 2A.	R\$ 156,00	R\$ 85,00	R\$ 210,00	R\$ 155,00		R\$ 173,67	R\$ 156,00	R\$ 5.210,10
	2	10	Unidade	Leitor de código de barras para Registrador Eletrônico de Ponto Henry modelo Primme SF.	R\$ 428,00	R\$ 365,50	R\$ 490,00	R\$ 410,00		R\$ 401,17	R\$ 410,00	R\$ 4.011,70
	3	20	Unidade	Módulo/Sensor/Leitor Biométrico para Registrador Eletrônico de Ponto Henry modelo Primme SF.	R\$ 798,00	R\$ 654,50	R\$ 650,00	R\$ 900,00		R\$ 700,83	R\$ 654,50	R\$ 14.016,60
	4	15	Unidade	Nobreak interno compatível com os relógios-ponto Henry modelo Primme SF.	R\$ 399,00	R\$ 272,00	R\$ 370,00	R\$ 510,00		R\$ 347,00	R\$ 370,00	R\$ 5.205,00
	5	20	Unidade	Placa Fonte Nobreak/placa de corte para Registradores Eletrônicos de Ponto Henry compatível com o modelo Primme SF.	R\$ 290,00	R\$ 204,00	R\$ 290,00	R\$ 350,00		R\$ 261,33	R\$ 290,00	R\$ 5.226,60
	6	15	Unidade	Placa-mãe para Registrador Eletrônico de Ponto Henry modelo Primme SF.	R\$ 1.680,00	R\$ 935,00	R\$ 1.250,00	-		R\$ 1.288,33	R\$ 1.250,00	R\$ 18.750,00
	7	100	Unidade	Serviço de Visita Técnica para manutenção de Registrador Eletrônico de Ponto Henry. Inclui itens como: lacre, cabos, bateria tipo moeda e módulo de armazenamento interno.	R\$ 985,00	R\$ 290,00	R\$ 650,00	R\$ 550,00		R\$ 618,75	R\$ 600,00	R\$ 60.000,00
	8	20	Unidade	Serviço de Retirada de Registrador Eletrônico de Ponto da marca Henry para análise em laboratório, incluindo o deslocamento e a reinstalação no local de origem.	R\$ 675,00	R\$ 120,00	R\$ 250,00	R\$ 550,00		R\$ 491,67	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
TOTAL												R\$ 123.420,00

LOTE 2 - CONTROL ID												
Lote	Item	Quant.	Unidade	Especificação	FORNECEDORES					Média Unitária	Mediana Unitária	Média Total
					Lugane	Pontotech	Simix	Idstore	Olicenter			
2	1	20	Unidade	Fonte Universal 9V 3A.	R\$ 180,00	R\$ 145,00	R\$ 162,00	R\$ 250,00	R\$ 160,00	R\$ 161,75	R\$ 161,00	R\$ 3.235,00
	2	10	Unidade	Leitor de código de barras para Registrador Eletrônico de Ponto Control Id IdClass.	R\$ 300,00	R\$ 327,93	R\$ 275,00	R\$ 390,00	R\$ 520,00	R\$ 300,98	R\$ 300,00	R\$ 3.009,80
	3	15	Unidade	Módulo/Sensor/Leitor Biométrico para Registrador Eletrônico de Ponto Control Id IdClass.	R\$ 130,00	R\$ 176,71	R\$ 292,00	R\$ 249,00	R\$ 175,00	R\$ 160,57	R\$ 175,00	R\$ 2.408,55
	4	20	Unidade	Nobreak interno compatível com os relógios Control Id modelo Id Class.	R\$ 180,00	R\$ 272,00	R\$ 238,00	R\$ 350,00	R\$ 218,00	R\$ 212,00	R\$ 218,00	R\$ 4.240,00
	5	10	Unidade	Impressora de tickets para Registradores Eletrônicos de Ponto Control Id.	R\$ 500,00	R\$ 571,14	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 640,00	R\$ 618,23	R\$ 640,00	R\$ 6.182,30
	6	10	Unidade	Placa-mãe para Registrador Eletrônico de Ponto Control ID modelo idClass.	R\$ 150,00	R\$ 800,00	R\$ 700,00	R\$ 900,00	-	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
	7	60	Unidade	Serviço de Visita Técnica para manutenção de Registrador Eletrônico de Ponto Control Id. Inclui itens como: lacre, cabos e bateria tipo moeda.	R\$ 200,00	R\$ 290,00	R\$ 565,50	R\$ 650,00	R\$ 415,00	R\$ 543,50	R\$ 565,50	R\$ 32.610,00
	8	10	Unidade	Serviço de Retirada de Registrador Eletrônico de Ponto da marca Control ID para análise em laboratório, incluindo o deslocamento e a reinstalação no local de origem.	R\$ 500,00	R\$ 120,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00	R\$ 283,33	R\$ 250,00	R\$ 2.833,30
TOTAL												R\$ 62.518,95

Data da pesquisa de preços: 29/06/2026
Critério de aceitabilidade:
Lote 1 - itens 1 a 5: média; itens 6 a 8: mediana devido a discrepância entre os valores e a dificuldade em obter novos valores.
Lote 2 - Média.
Nota: foi orçado diretamente com fornecedores por não ter sido encontrado no portal de compras gov.br, nem no site do TCE-RS.
A escolha dos fornecedores se deu unicamente em função da atuação dos mesmos nas marcas Henry e Control ID. Foram consultados fornecedores tanto do RS quanto de outros Estados. Houve grande dificuldade devido à especificidade dos itens.
Foi anexada no processo a relação dos fornecedores que não retornaram a solicitação de orçamento.

Total	R\$ 185.938,95
-------	----------------