





Instalar alça na parte superior do painel para facilitar o transporte

Quadro de comando 600x500x200

Quadro Vista Frontal



Quadro Vista Lateral Esquerda



Instalar tomadas monofásica deste padrão 20A

Instalar uma tomada monofásica deste padrão 32A


Instalar prensa cabo para a entrada do cabo de alimentação

Cabo de alimentação 5x10mm² 1KV com 20m de comprimento e tomada na ponta do tipo industrial trifásica 63A



Na ponta do cabo 5x10mm² instalar tomada macho trifásica + neutro e terra e fornecer uma tomada fêmea avulsa compatível com o conector macho

Quadro Vista Lateral Direita




Quadro Vista Interna

Tomada trifásica 63A 3F+N+T

20m de cabo Multipolar 5x10mm² 1KV

Esquema unifilar

Quadro de tomadas



Isolador epoxi para fixação da chapa de policarbonato

Instalar chapa de policarbonato compacto 4mm para proteção deixando de fora somente os comandos dos disjuntores e dos DR's