

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Revitalização da Praça Antônio Carlos Teixeira Vianna e da quadra do Centro de esportes e lazer CAIC - R2

ENDEREÇO:

Praça Antônio Carlos Teixeira Vianna : Av. 17 De Abril Lot Guajuviras, 900 - Guajuviras, Canoas - RS, 92415-000

Quadra do centro de esportes e lazer CAIC: Rua Principal, Lot Guajuviras, Canoas - RS, 92440-010

BDI: 24,87%

BDI DIFERENCIADO: 16,66%

BASE: SINAPI - 01/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS
1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA VIANNA	100,00% 250.654,57	51,21% 129.813,66	48,79% 123.667,34
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.328,20	53,19% 6.091,00	46,81% 5.360,40
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 26.957,68	75,00% 20.487,81	25,00% 6.829,27
1.3	PINTURAS	100,00% 105.790,92	77,70% 83.117,75	22,30% 23.849,28
1.3.1	PISOS DAS QUADRAS	100,00% 59.439,96	100,00% 60.105,54	
1.3.2	MEIO-FIO	100,00% 1.333,47	100,00% 1.346,41	
1.3.3	ALAMBRADOS	100,00% 14.246,76	100,00% 14.401,87	
1.3.4	BANCOS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE METAL	100,00% 1.917,12	100,00% 1.937,90	
1.3.5	BANCOS DE CONCRETO	100,00% 722,96	100,00% 731,04	
1.3.6	MUROS DE DIVISA	100,00% 7.479,03		100,00% 7.562,85
1.3.7	MUROS INTERNOS (ENTRE QUADRAS)	100,00% 2.650,05		100,00% 2.679,75
1.3.8	GOLEIRAS	100,00% 1.642,26	100,00% 1.660,15	
1.3.9	ESTRUTURA METÁLICA DA CESTA DE BASQUETE	100,00% 976,06	100,00% 986,68	
1.3.10	PERGOLADO	100,00% 310,56	100,00% 313,94	
1.3.11	ARQUIBANCADA	100,00% 9.619,86		100,00% 9.727,36
1.3.12	PALCO	100,00% 2.018,42		100,00% 2.040,95
1.3.13	ESCADA E ACESSO LATERAL	100,00% 538,07		100,00% 544,08
1.3.14	ÁREA DE APOIO	100,00% 674,10		100,00% 681,62
1.3.15	POSTES DE CONCRETO	100,00% 429,89	100,00% 434,71	
1.3.16	POSTES METÁLICOS DAS REDES DE VÔLEI	100,00% 606,06		100,00% 612,67
1.3.17	PISO SOB O PERGOLADO	100,00% 1.186,29	100,00% 1.199,51	
1.4	SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS DOS ALAMBRADOS	100,00% 58.234,24		100,00% 58.872,64
1.5	FUNILARIA	100,00% 7.093,17		100,00% 7.169,48
1.6	RECOMPOSIÇÃO DOS MUROS	100,00% 11.275,40	100,00% 11.397,77	
1.7	REVESTIMENTO DE PAREDES DOS MUROS	100,00% 1.724,15	100,00% 1.742,78	
1.8	RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA	100,00% 1.474,41	100,00% 1.490,40	
1.9	ACESSIBILIDADE	100,00% 7.952,66		100,00% 8.039,49
1.10	PAISAGISMO	100,00% 7.446,53		100,00% 7.527,29
1.11	SUBSTITUIÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETE	100,00% 5.427,27	100,00% 5.486,15	

1.12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
		5.949,94		6.019,49
2	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER CAIC	100,00%	45,82%	54,18%
		306.161,03	141.792,14	167.681,11
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	45,46%	54,54%
		12.895,42	5.926,03	7.109,67
2.2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
		4.040,82	4.084,58	
2.3	PINTURAS	100,00%	54,30%	45,70%
		230.156,55	126.342,95	106.322,02
2.3.1	PISO DA QUADRA	100,00%	60,00%	40,00%
		93.216,02	56.538,11	37.692,07
2.3.2	PISO E PAREDES DA ARQUIBANCADA	100,00%	60,00%	40,00%
		30.152,29	18.287,41	12.191,61
2.3.3	PISOS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS E VESTIÁRIOS	100,00%		100,00%
		4.567,72		4.617,46
2.3.4	PORTÕES DE ACESSO	100,00%		100,00%
		20.246,00		20.466,41
2.3.5	PORTAS E JANELAS BASCULANTES METÁLICAS	100,00%	70,00%	30,00%
		23.352,95	16.525,03	7.082,16
2.3.6	ESTRUTURA METÁLICA DA CESTA DE BASQUETE	100,00%	100,00%	
		943,37	953,64	
2.3.7	PAREDES DOS DEPÓSITOS E VESTIÁRIOS	100,00%		100,00%
		5.138,56		5.194,38
2.3.8	FECHAMENTO LATERAL DE TELHAS	100,00%	60,00%	40,00%
		23.222,35	14.086,99	9.391,33
2.3.9	GRADES METÁLICAS DAS JANELAS BASCULANTES	100,00%	60,00%	40,00%
		16.303,00	9.888,29	6.592,20
2.3.10	VIGAS METÁLICAS - TRECHO APARENTE	100,00%	100,00%	
		8.642,70	8.737,30	
2.3.11	ALVENARIAS EXTERNAS	100,00%	30,00%	70,00%
		4.371,59	1.326,17	3.094,41
2.4	SUBSTITUIÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETE	100,00%		100,00%
		5.427,27		5.486,15
2.5	SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO	100,00%		100,00%
		24.947,00		25.219,70
2.6	SUBSTITUIÇÃO DAS TRAVES E REDES DE FUTSAL	100,00%		100,00%
		6.844,97		6.919,22
2.7	FUNILARIA	100,00%	100,00%	
		5.380,20	5.438,58	
2.8	RECONSTITUIÇÃO DA RAMPA DE ACESSO E CALÇADA LATERAL	100,00%		100,00%
		8.609,10		8.702,52
2.9	ACESSIBILIDADE	100,00%		100,00%
		3.553,94		3.592,45
2.10	MOBILIÁRIO	100,00%		100,00%
		2.251,53		2.251,53
2.11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
		2.054,23		2.077,85
Porcentagem			48,24%	51,76%
Custo			268.614,37	288.201,22
Porcentagem Acumulado			48,24%	100,0%
Custo Acumulado			268.614,37	556.815,60