



Sapucaia do Sul, 08 de Junho de 2026.

ANÁLISE TÉCNICA ULTRASSOM

NÃO ATENDE (Pontos de Divergência Crítica)

- **Quantidade de Portas USB:** O descritivo exige, no mínimo, **três portas USB** (sem adaptadores externos). A especificação de fábrica do modelo VINNO indica que ele possui apenas **2 portas USB e 1 porta tipo-C**.
- **Transdutor Convexo (Campo de Visão):** O edital solicita um transdutor convexo com no mínimo **80° de campo de visão**. O modelo padrão da VINNO (S2-9C) oferece um campo de visão de **66°**, e o modelo X2-6C oferece **65°**.

Resumo:

O equipamento **VINNO 10** tem excelente configuração e potencial técnico para suprir a demanda. Contudo, para a aceitação formal da proposta, o fornecedor deve:

1. Garantir por escrito que **todos os softwares descritos como opcionais** pelo fabricante (como Strain, IMT, PView, TView, Contraste, Eco Stress e ECG) estão inclusos no preço ofertado.
2. Apresentar uma solução ou justificativa técnica aceitável para o **campo de visão do transdutor convexo** (que é de até 66° contra os 80° exigidos) e para a **ausência da 3ª porta USB nativa** (visto que possui 2 USB + 1 Tipo-C).



FUNDAÇÃO
Neilane Ramos Molon Rosito
Hospital Municipal Getúlio Vargas
Acessora Técnica
Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 357
WhatsApp: (51) 99246-0646
neilane.rosito@fhgv.com.br
www.fhgv.com.br

Identificação interna do documento KW5V35M7C9-BBBEKWF2



Nome do arquivo:

Parecer_tA_cnico_ULTRASSOM_5_202606081438038913382.docx

Data de vinculação à solicitação: 08/06/2026 14:38

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 318411