

**SR. PREGOEIRO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA.**

Ref: **EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/21**
Processo SEI nº 21.12.000001091-5

LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., participante deste Pregão Eletrônico, por seu representante legal ao final firmado, diante da CLASSIFICAÇÃO; como vencedora do Item 2 deste Pregão, da licitante *O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.*, em decisão proferida por Vossas Senhorias, vem, respeitosamente, com base na Lei nº 13.303, de 30.06.2016 apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelas razões de fato e de direito que seguem.

A questão sobre a qual se recorre é eminentemente técnica, ou de descumprimento, pela empresa Recorrida, das especificações técnicas do Edital deste Pregão Eletrônico.

Essas especificações técnicas, em relação aos SERVIDORES, exigiam o seguinte (grifamos)

"4. GABINETE

*4.2. **Deve** possuir display ou conjunto de leds acoplados no painel frontal do computador para indicar e permitir monitoração das condições de funcionamento do mesmo, permitindo identificação de falhas exclusivas de no mínimo os seguintes componentes:*

4.2.1. discos;



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

4.2.2. memória;”

Em outras palavras, na face frontal externa do gabinete do servidor (frente do servidor) **deve haver um display ou conjunto de LEDs com função de diagnosticar/alertar visualmente sobre falhas específicas de discos e memória, no mínimo.**

A comprovação técnica apresentada na proposta (526831.pdf, página 137) da Recorrida aponta um *link* de documento técnico que não evidencia ou comprova adequadamente a aderência da mesma proposta ao exigido.

Observando outro trecho do documento técnico contido na proposta da Recorrida (Print Screen 1 - 526831.pdf, página 106) fica evidenciado que o servidor requer um componente opcional chamado **Integrated Diagnostics Panel** que permite tais visualizações de falhas específicas de discos e memória.

No entanto, ao observar a configuração detalhada da proposta (526831.pdf, página 3 a 5) não consta descrição do **Integrated Diagnostics Panel** contido na configuração dos servidores ofertados pela Recorrida.

2



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500
Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004
Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700
Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700
Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477
Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240
Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000
Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

Integrated Diagnostics Panel for 8x 2.5-inch and 16x 2.5-inch drive bay configurations

For configurations with 8x 2.5-inch or 16x 2.5-inch drive bays at the front, the server can optionally be configured to have a pull-out Integrated Diagnostics Panel. The following figure shows the standard (fixed) operator panel and the optional Integrated Diagnostics Panel.




Figure 20. Operator panel choices for the 8x 2.5-inch drive bay configuration

The Integrated Diagnostics Panel allows quick access to system status, firmware, network, and health information. The LCD display on the panel and the function buttons give you access to the following information:

- Active alerts
- Status Dashboard
- System VPD: machine type & mode, serial number, UUID string
- System firmware levels: UEFI and XCC firmware
- XCC network information: hostname, MAC address, IP address, DNS addresses
- Environmental data: Ambient temperature, CPU temperature, AC input voltage, estimated power consumption
- Active XCC sessions
- System reset action

Print Screen 1 - 526831.pdf, página 106

Talvez a Recorrida possa, em sua defesa a este apontamento por esta Recorrente, alegar que os servidores possuem LEDs indicadores no painel frontal.

No entanto, **não existem LEDs dedicados** que permitam identificar falhas exclusivas de discos e memória, conforme pode-se constatar no documento técnico da proposta (526831.pdf, página 105).

Local management

The SR650 V2 offers a front operator panel with key LED status indicators, as shown in the following figure.

Tip: The Network LED only shows network activity of the installed OCP network adapter.




Figure 19. Front operator controls are on the left and right side of the server

Print Screen 2 - página 105

De outra banda, outra TENTATIVA de “defesa” possível, pela Recorrida, seria alegar que existem LEDs dedicados, chamados de *Light Path Diagnostics* (526831.pdf, página 105), mas que também não atendem à exigência técnica do Edital porque são internos, **requerendo a abertura do servidor para visualização.**

Portanto, **não estão no painel frontal** do computador conforme exigido:

Light path diagnostics

The server offers light path diagnostics. If an environmental condition exceeds a threshold or if a system component fails, XCC lights LEDs inside the server to help you diagnose the problem and find the failing part. The server has fault LEDs next to the following components:

- Each processor
- Each memory DIMM
- Each drive bay
- Each system fan
- Each power supply

Print Screen 3 - página 105

Não se desconhece o amparo deste Pregão pela Lei 13.303/2016; a chamada Lei das Estatais, assim como a sua regência pela Lei do Pregão e pelo Regulamento de Licitações e Contratos dessa PROCEMPA.

Mesmo afastando-se de tais certames realizados por empresas públicas a incidência, por exemplo, da Lei de Licitações, não podemos nos olvidar de que os PRINCÍPIOS que regem as licitações públicas estão ACIMA de todas essas Leis, porque decorrem da Constituição Federal, a saber, nos artigos (grifados por nós):

“

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

.....
XXVII - NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle;

(...)

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,***

5



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500
Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004
Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700
Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700
Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477
Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240
Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000
Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA e, também, ao seguinte:

(...)

*XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública **que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes**, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, **mantidas as condições efetivas da proposta**, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."*

Então, ainda que, eventualmente, a Lei das Estatais ou o Regulamento de Licitações da PROCEMPA possam não ser EXPRESSOS com relação a alguns desses princípios (embora, de um modo geral, o sejam), é a esses princípios que qualquer licitação deve submissão.

A autonomia de julgamento existe, mas apenas depois de superado o comando constitucional.

Inobstante isso, a Lei das Estatais prevê EXPRESSAMENTE no seu art. 56 que (grifamos):

art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, **PROMOVENDO-SE A DESCLASSIFICAÇÃO** daqueles que:

I - contenham **VÍCIOS INSANÁVEIS**;

II - **DESCUMPRAM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**;

(...)

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do

6



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e **SEM QUE SE PREJUDIQUE A ATRIBUIÇÃO DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS LICITANTES.**

(...)

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista **PODERÃO REALIZAR DILIGÊNCIAS** para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput.

Por fim, a Lei 10.520/02 (Lei do Pregão) prevê que (grifamos):

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

X - para **juízo e classificação das propostas**, será adotado o critério de menor preço, **observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;**

XI - **examinada a proposta** classificada em primeiro lugar, **QUANTO AO OBJETO** e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, **PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO EDITAL;**

(...)

7



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

XV - **VERIFICADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL**, o licitante será declarado vencedor;

XVI - **SE A OFERTA NÃO FOR ACEITÁVEL OU SE O LICITANTE DESATENDER ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS**, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, **ATÉ A APURAÇÃO DE UMA QUE ATENDA AO EDITAL**, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

E nem isso afasta a incidência; ainda que por SUPLEMENTAÇÃO, da Lei das Licitações, consoante se vê do artigo 9º da mesma Lei 10.520/02:

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Como se vê, portanto, há nesse conjunto de Leis algumas premissas.

São elas, por resumir, a **LEGALIDADE, a IMPESSOALIDADE, a MORALIDADE, a PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA; a IGUALDADE DE CONDIÇÕES A TODOS OS CONCORRENTES**; a necessidade de **DESCCLASSIFICAÇÃO** daqueles que apresentem propostas contendo **VÍCIOS INSANÁVEIS**, ou que **DESCUMPRAM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU FISCAIS CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**, além da possibilidade da realização de **DILIGÊNCIAS**.

Nesse último caso, tal possibilidade da realização de tais diligências não poderá, por óbvio, **suplantar** os demais princípios que,

8



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500
Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004
Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700
Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700
Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477
Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240
Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000
Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

uma vez minimizados, implicariam em **desigualdade** entre os concorrentes.

E é assim que chegamos ao ponto nodal do presente recurso, a seguir.

Tratam-se, as falhas apontadas na proposta da Recorrida, de **circunstâncias de difícil detecção** e que, temos absoluta certeza, **passaram despercebidas** desse Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio, porque se trata de detalhes muito sutis mas que, no entanto, merecem a **DESCLASSIFICAÇÃO** da licitante Recorrida, sob pena de causar **desigualdade**, o que nenhuma das partes envolvidas (licitantes, PROCEMPA, Autoridade Superior) deseja neste Pregão.

Sobretudo numa questão TÉCNICA e de atendimento pleno ao Edital por todos os licitantes, tudo se resume a proporcionar IGUALDADE.

Tanto para a Recorrida, quanto para os demais licitantes que participaram deste Pregão, inclusive esta Recorrente.

Na verdade, mesmo que fosse dado à licitante *02 SOLUÇÕES*, hoje, por uma DILIGÊNCIA, simplesmente ESCLARECER esse seu **desatendimento da técnica**, aquela nitidamente NÃO PODERIA CORRIGIR ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS nem mesmo através dessa diligência, que seria a única forma possível em OUTROS CASOS, quando se pretende suprir falhas (e não inconformidades de proposta, como nesse caso).

9



Partner



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

Primeiro, porque a falta dos LEDS exigidos nos servidores é situação que deixa, a descoberto, a própria contratação por essa PROCEMPA, especialmente quando se trata de uma **EMPRESA DE TECNOLOGIA** e que, por esse tanto, **SABE O QUE EXIGE NO EDITAL e a falta que o requisito faz, sem precisar consultar a outras Áreas.**

Está expressamente demonstrado nos próprios documentos do fabricante da oferta da Recorrida que a questão não é atendida pelo equipamento.

Se sabe que uma resposta nesse caráter diligencial, sob o âmbito de qualquer lei (Lei das Estatais, Lei do Pregão com a aplicação subsidiária da Lei das Licitações; Regulamento de Licitações e Contratos da PROCEMPA) que diga com os ritos procedimentais (administrativos ou judiciais), **só poderá dizer respeito a matéria já apresentada**, sendo vedado trazer novos elementos sobre os quais o Julgador Administrativo (que é o papel desempenhado por esse Pregoeiro e a sua Equipe) não tenha, antes, pousado os seus olhos e analisado na valoração da Proposta.

No caso presente, esse “documento novo” nem existiria, porque a situação técnica do equipamento ofertado pela licitante, ou pelo menos de parte dele (a ausência dos exigidos LEDS nos servidores), não permite isso.

Os documentos da proposta sobre os equipamentos ofertados pela Recorrida, assim como o próprio site do Fabricante são - por assim dizer - “soberanos” para dirimir essa DIVERGÊNCIA de configuração dos LEDS, afora o fato (que repetiremos sempre) de que a Recorrida deveria ter apresentado tal comprovação desde o início, e não somente DEPOIS.

Como se vê, se tratam, expressamente, de REQUISITOS LEGAIS MÍNIMOS e não de “condições facultativas” que ficassem a critério de

10



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

cada licitante escolher, ou não, o que ofertar ao Pregão, menos ainda para gozar do benefício que a licitante 02 SOLUÇÕES pretendia, agora, “passando na frente” de todos os demais licitantes, que não tiveram a mesma oportunidade.

Ou seja, a própria Legislação estabeleceu standarts elaborados justamente para facilitar o trabalho desse Pregoeiro e da Equipe.

E esse gabarito serve justamente para correlacionar a exigência ao requisito, atendido ou não por cada licitante.

Acima de representar mero requisito formal (ou de “excesso de formalismo”), se trata de cumprir A LEGISLAÇÃO em sua integralidade.

Se todos os demais licitantes cumpriram tal requisito, é inaceitável que justamente uma delas, a 02 SOLUÇÕES, deixe de cumpri-lo.

Não merecia mesmo, por isso, ser merecedora da CLASSIFICAÇÃO.

A jurisprudência dos Tribunais (no Judiciário e de Contas) vão claramente CONTRA a maneira como a licitante 02 SOLUÇÕES se apresentou ao Pregão dessa PROCEMPA.

Mantê-la classificada, depois do mencionado detalhadamente nos parágrafos anteriores, demonstraria que os critérios do Edital servem para uns e não são aplicáveis a outros licitantes.

Por todas as razões expostas, se vê também, Senhor Pregoeiro, que o julgamento de classificação se revela injusto em relação aos demais licitantes (esta Recorrente e as demais participantes do Pregão, deixando de prender-se aos critérios OBJETIVOS e à estrita vinculação ao Edital, nas suas especificações técnicas, no Pregão realizado por uma empresa de TECNOLOGIA).



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461

O PEDIDO.

Por decorrência das questões jurídicas e de fato suscitadas antes, esta Recorrente; **LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.** requer que Vossa Senhoria receba o presente recurso administrativo, julgando pela sua inteira PROCEDÊNCIA, para o fim de **DESCLASSIFICAR** a licitante *O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.* neste Pregão Eletrônico nº 018/21.

Pede Deferimento.

Porto Alegre, RS, 11 de fevereiro de 2022.

**LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES LTDA.**

ALEXANDER BARCELOS
Diretor Comercial

12



HITACHI
Inspire the Next

ORACLE

Partner

VERITAS



www.lta-rh.com.br | comercial@lta-rh.com.br

Matriz | Av. Ipiranga, 2640 | Santa Cecília | Porto Alegre | RS | CEP 90610-000 | (51) 3382.7700/3094.1500

Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A | Distrito Federal | DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700

Filial GO | Av. 136, 761 | Quadra F44 Lote | Andar 11 Sala J15 | Set Sul | Goiana | CEP 74.093-250 | (51) 3382-7700

Filial MG | Av. Do Contorno, 6594 | 705 | Belo Horizonte | MG | CEP 30110-044 | (31) 3555-3477

Filial PR | Rua Comendador Araújo 499 | CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240

Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000

Filial SP | Av. Paulista, 1636 | Conj.706 | Bela Vista | São Paulo | SP | CEP 01310-200 | (11) 2391-9461