



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

PROCESSO	23/3000-0001114-7
ASSUNTO	Análise de amostra de mobiliário fornecida pela empresa A.N.D. CAPELLI LTDA
DATA	04. Setembro. 2023
ELABORADOR	Téc. Edificações Manoel Tolotti

OBJETO:

Este parecer técnico contempla a análise realizada através de inspeção visual simples, da amostra de mobiliário oferecida pela empresa A.N.D. CAPELLI LTDA, referente ao **pregão eletrônico número 46/2023** face ao manual técnico de móveis da Defensoria Pública e edital publicado.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE TÉCNICA:

01) Cadeira Fixa Bordô Sem Braços - CF2 – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

02) Cadeira Giratória Bordô Com Braços – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.



Fig. 03: Cadeira Giratória Bordô com Braços - Amostra fornecida

Fig. 04: Cadeira Giratória Bordô com Braços - Amostra fornecida





PARECER TÉCNICO

03) Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo – Através de inspeção visual simples foi possível constatar que a cadeira fornecida não atende à seguinte medida: altura mínima da base à parte superior do encosto (98cm na amostra fornecida).




Fig. 05: Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo - Amostra fornecida



Fig. 06: Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo - Amostra fornecida





DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

	
<p>Fig. 07: Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo - Amostra fornecida</p>	<p>Fig .08: Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo - Amostra fornecida</p>



Rua Sete de Setembro n.666. Centro – Porto Alegre – RS Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 3210-9392

Autor: Téc. Edificações Manoel Tolotti
Data: 04setembro2023


Pág: 5 / 11



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

04) Cadeira Fixa Bordô de Polipropileno – Através de inspeção visual simples foi constatado que o item atende ao exigido pelo edital.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

05) Longarina 2 Lugares Com Braços - L2 – Através de inspeção visual simples foi constatado que a altura total mínima não contempla o exigido pelo edital (910mm).



Fig. 11: Longarina 2 Lugares com Braços - L2 - Amostra fornecida





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO




Fig. 12: Longarina 2 Lugares com Braços - L2 - Amostra fornecida





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

06) Longarina 3 Lugares Com Braços - L3 – Através de inspeção visual simples foi constatado que a altura total mínima não contempla o exigido pelo edital (910mm). Além disto, a fixação dos braços ocorre diretamente no compensado do assento, ao invés da placa de aço exigida pelo edital.



Fig. 13: Longarina 3 Lugares com Braços - L3 - Amostra fornecida



Fig. 14: Longarina 3 Lugares com Braços - L3 - Amostra fornecida





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO



Fig. 15: Longarina 3 Lugares com Braços - L3 - Amostra fornecida



Rua Sete de Setembro n.666. Centro – Porto Alegre – RS Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 3210-9392

Autor: Téc. Edificações Manoel Tolotti
Data: 04setembro2023

Pág: 10 / 11





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

CONCLUSÃO:

Com base nas características passíveis de análise através de inspeção visual, foi constatado que os itens “Cadeira Operacional Alta Ascensorista - Bordo”, “Longarina 2 Lugares Com Braços - L2” e “Longarina 3 Lugares Com Braços - L3” **NÃO ATENDEM** às especificações do manual técnico de móveis da Defensoria Pública e descrição do edital 46/2023.

04. Setembro. 2023

Parecer requisitado

Téc. Edificações Manoel Tolotti
DEAM / DPE

Luiz Carlos Souza
COORDENADOR DA UNIDADE DE
PATRIMÔNIO-DPE





Nome do documento: PAR-2022_09_04_Analise de mobiliario pregao 46_2023_Manoel.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Manoel Martins Tolotti	DEFPUB / UPROJ / 460357501	04/09/2023 11:42:33
Luiz Carlos Souza	DEFPUB / UPATRIM / 292873601	04/09/2023 16:56:54

