

 <p>FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS</p>	<p>Hospital Municipal Getúlio Vargas Rua Pinheiro Machado, 331 - DiHel - Sapucaia do Sul - RS - Cep: 93210-180 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - CNPJ: 13.183.513/0001-27</p>
	<p>FICHA DE PARECER TÉCNICO</p>

Nome do trabalhador: Raul G. Goulart de Andrade Setor: Bloco Cirúrgico
 Início do teste: 29/11/2024 Término do teste: 29/11/2024

Consideração: Para a avaliação do material, considerar os requisitos básicos mencionados neste documento, preencher corretamente as informações através de uma avaliação completa e assim a emissão do Parecer Técnico.

Objetivo: Preencher o Parecer técnico com avaliação segura e concreta para melhorar e qualificar a assistência ao paciente e padronizar através da Comissão de padronização.

1. MATERIAL TESTADO:	<u>Cateter Duplo J com Fio guia hidrofílico</u>
2. MARCA/ FORNECEDOR:	<u>Safe e Soft</u>
3. Nº DE REGISTRO/ ANVISA:	<u>81665695009</u>
4. QUANTIDADE FORNECIDA:	<u>01</u>

1. A quantidade de material oferecida para teste foi suficiente? Sim () Não

OBS: _____

2. Avaliação da embalagem quanto à abertura: () Boa Regular () Ruim

OBS: Risco que o material

3. Durante o manuseio com o material houve a identificação de irregularidades no produto? Sim () Não

OBS: Fio guia estava totalmente introduzido no estágio de trabalho da mucosa uterina

4. Durante o procedimento com o material ocorreu algum tipo de efeito indesejável? Sim () Não

OBS: Devido ao fio guia de baixa capacidade hidrofílica ele se aderiu aos cateteres não permitindo o realização do procedimento

APÓS AVALIAÇÃO DO PRODUTO VOCÊ DETECTOU

Pontos positivos: Tr o fio guia hidrofílico no mesmo kit porém de o' de péssimo qualidade

Pontos negativos: Baixa capacidade de hidrofílicidade dificultando o manuseio e um procedimento seguro. Empurrados do cateter duplo J muito maleável e a dor no interior do Cistoscópio

CONCLUSÃO DO TESTE REALIZADO

() APROVADO REPROVADO

Justificativa:

Péssimo material fragoroso insegurança e risco aos nossos pacientes

Responsável pela avaliação (nome, categoria e carimbo)

Raul Guilherme Goulart de Andrade
 Médico Urologista Raul Goulart de Andrade

CREMOM 13664-1/08 32017