



Dados da Intervenção - Cadastro número 2023/007.192

(<http://www.siout.rs.gov.br/>)

Informações básicas do cadastro/usuário de água

2023/007.192

Número do cadastro:

-

Número da portaria:

CLAUDIO FERNANDO VARNIERI

Nome do usuário de água:

14/04/2023

Data de início do cadastro:

14/04/2023

Data de saída do processo:

Dados da intervenção

Água Subterrânea

Natureza da intervenção:

Água subterrânea

Tipo da Fonte de Captação:

Poço tubular

Tipo de Intervenção:

Cadastro

Classificação:


Aguardando análise

Status:

Dessedentação animal, Irrigação, Consumo humano

Finalidades de Uso:

Localização e georreferenciamento





Informações das geometrias adicionadas

Poço Requerido 1	Geometria:
SIRGAS 2000	Sistema geodésico de referência:
-30.2365	Latitude:
-51.8656	Longitude:

Volumes e vazões

2	Vazão média:
2	Vazão máxima:
m³/h	Unidade de medida da vazão:
	Volume normal armazenado (m³):

(<http://municipiosverdes.com.br>) (<http://www.sema.rs.gov.br/inicial>)





Dados da Intervenção - Cadastro número 2023/015.842

(<http://www.sicutrs.gov.br/>)

Informações básicas do cadastro/usuário de água

2023/015.842

Número do cadastro:

-

Número da portaria:

Prefeitura Municipal de São Jerônimo

Nome do usuário de água:

27/07/2023

Data de início do cadastro:

28/07/2023

Data de saída do processo:

Dados da intervenção

Água Subterrânea

Natureza da intervenção:

Água subterrânea

Tipo da Fonte de Captação:

Poço tubular

Tipo de Intervenção:

Cadastro

Classificação:


Concluído

Status:

Vasos sanitários e/ou mictórios, Consumo humano, Limpeza geral

Finalidades de Uso:

Localização e georreferenciamento



Informações das geometrias adicionadas

Geometria:

Ponto 1

SIRGAS 2000

Sistema geodésico de referência:

-30.2406

Latitude:

-51.8772

Longitude:

Volumes e vazões

1,5

Vazão média:

1,5

Vazão máxima:


 m^3/h

Unidade de medida da vazão:

Volume normal armazenado (m³):

(<http://municipiosverdes.com.br>) (<http://www.sema.rs.gov.br/inicial>)





Gerais

Construtivos

Geológicos

Hidrogeológicos

Teste de Bombeamento

Análises Químicas

Dados Gerais:

Nome: 5781/RAO5

Data da Instalação:

Proprietário:

Natureza do Ponto: Poço tubular

Uso da Água:

Cota do Terreno (m): 34

Localização:

Localidade: RINCAO DOS AMERICO

UTM (Norte/Sul): 6663459

UTM (Leste/Oeste): 422825

Latitude (GGMSS): 300928

Longitude (GGMSS): 514805


Bacia Hidrográfica: Atlantico Sul-Sudeste

Subbacia Hidrográfica: Lagoa dos Patos


Situação:

Data:

Situação:




Gerais	Construtivos	Geológicos	Hidrogeológicos	Teste de Bombeamento	Análises Químicas
Dados Gerais:					
Nome:		4884/JMS1			
Data da Instalação:					
Proprietário:		PREFEITURA MUNICIPAL			
Natureza do Ponto:		Poço tubular			
Uso da Água:					
Cota do Terreno (m):		0			
Localização:					
Localidade:		MORRINHO			
UTM (Norte/Sul):		6653877			
UTM (Leste/Oeste):		415535			
Latitude (GMMSS):		301437			
Longitude (GMMSS):		515240			
Bacia Hidrográfica:		Atlantico Sul-Sudeste			
Subbacia Hidrográfica:		Lagoa dos Patos			
Situação:					
Data:					
Situação:					



Gerais	Construtivos	Geológicos	Hidrogeológicos	Teste de Bombeamento	Análises Químicas
--------	--------------	------------	-----------------	----------------------	-------------------

Dados Gerais:
Nome:
Data da Instalação:
Proprietário: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Natureza do Ponto: Poço tubular
Uso da Água:
Cota do Terreno (m): 0
Localização:
Localidade: CERRO DO CLEMENTE
UTM (Norte/Sul): 6663058
UTM (Leste/Oeste): 410025
Latitude (GMMSS): 300938
Longitude (GMMSS): 515604
Bacia Hidrográfica: Atlântico Sul-Sudeste
Subbacia Hidrográfica: Lagoa dos Patos
Situação:
Data: 19/01/2014
Situação: Seco



Gerais	Construtivos	Geológicos	Hidrogeológicos	Teste de Bombeamento	Análises Químicas
Dados Gerais:					
Nome:		107/86-DIMEC			
Data da Instalação:		30/06/1986			
Proprietário:		CARLOS RANCH			
Natureza do Ponto:		Poço tubular			
Uso da Água:		Abastecimento doméstico			
Cota do Terreno (m):		0			
Localização:					
Localidade:		VARGINHA DO JACARE			
UTM (Norte/Sul):		6656586			
UTM (Leste/Oeste):		407184			
Latitude (GMMSS):		301307			
Longitude (GMMSS):		515752			
Bacia Hidrográfica:		Atlântico Sul-Sudeste			
Subbacia Hidrográfica:		Lagoa dos Patos			
Situação:					
Data:		30/06/1986			
Situação:		Seco			

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

E8Q**9OM****PNV****JVX**